

3、对事故现场故障设备进行抢修。

（三）应急处理组：

组长：李伟健

组员：林艺权、在岗运行人员

1、采取有效措施对泄漏围堵与稀释或吸收。

2、事故处理完毕后对现场进行清洗。

（四）警戒疏散组：

组长：杨孟雄

1、封锁事故现场，疏散人员撤离到安全区域，劝离围观的无关人员。

2、确保救援道路畅通。

（五）通讯联络与后勤保障组：

组长：赵立坤

组员：梁锦妹

1、负责硫酸泄漏事故演练过程的拍照、记录、总结。

2、负责拨打救援电话（120 或 119），并说明情况及地址。

3、提供救援物资，准备救援车辆。

六、场景设置

2020年6月10日上午9:30，运行员在巡场时发现乙酸投加泵处有乙酸泄露，运行员立即将险情报告运行班班长。运行班班长与工艺专责、设备专责接到报告后立即到达现场查明情况，并组织运行班人员紧急处理泄露事故。

本次演练主要锻炼厂内发生小规模泄漏时应急人员现场抢险堵漏、抢险、警戒和应急处置能力，不涉及人员急救及全厂人员疏散过程。

员，对演习过程及结果进行讲评。

7.2 演练安全注意事项

应急处理组人员需佩戴面罩式防毒面具、防腐手套，耐酸碱雨靴等；现场抢险过程需防止人员出现滑跌。

八、演练总结及报告

演练完成后，由安全员负责将本次演练进行总结并形成报告存档。

富山厂危险化学品乙酸泄漏应急演练总结

为在危险化学品发生泄漏突发事件时，员工能以最快的速度、最有效的措施，有序地进行紧急处理以及在处理过程中如何保证抢险人员的安全，并把环境污染程度降到最低；厂内提高各班组之间相互协调配合处理突发事件的能力。




时间	项目	演练内容
9:30	演练开始	运行班、机修班人员根据各自职责穿戴好防护用品，开展应急处理：




9:40 演练进行中

运行班佩戴防护用具进入乙酸投加泵池内，关闭乙酸储罐阀门并迅速使用熟石灰将地面乙酸进行覆盖吸收防止乙酸继续扩散，待管内剩余乙酸停止流尽后，用中水管冲洗地面。



9:45 发现原因

查明泄露原因为乙酸投加泵与管接口处密封垫被腐蚀导致变形，机修班对泄露处进行更换接口处置；





四、演练取得的成效和存在不足：

一、主要特点及做法：

A、演习准备充分。为搞好演习，制定了较为详细的行动方案，并对方案反复修改，各部门根据演习方案中的具体分工，组织技能知识培训，准备了演习中所需的器材、工具、资料，并制定了相关的行动指挥程序，为演习顺利实施奠定了良好的基础。

B、演习程序正规，秩序井然，效果良好。演习从开始到结束。整个演习从培训到实操，在场员工积极认真学习，安全掌握消防灭火要领，各部门之间协同密切，采取相应的行动，广大员工也充分发挥了团结互助的团队精神。

二、存在不足：

通过这次演习，也暴露了许多不足之处。

A、在学习与实操中，不够认真，技术水平比较差

三、改进措施：

A、提升理论学习能力，不断增加自我技能提升，完善自我学习，做一个有水平的运行员

富山水质净化厂

2020年6月10日

富山厂开展7,酸泄漏事故应急演练

为提高员工对危险化学品泄露事故的重视以及应急处置能力，6月10日上午，富山厂开展了乙酸泄漏事故的应急演练。

此次演练共分成应急指挥组、应急抢险组、应急处理组、警戒疏散组、通讯联络与后勤保障组。模拟运行员在日常巡检过程中发现7,

酸泄露并立即报告应急指挥组，应急指挥组第一时间启动危险化学品泄漏应急预案，沉稳调度；其他各应急小组人员快速响应、相互协调配合，并按照应急预案有条不紊地执行各自任务，最终圆满地完成了对乙酸泄露事故的应急处置。

通过此次事故应急演练，有效检验了厂内应急预案的适用性和可操作性，进一步加强了各应急小组之间相互协调的能力，提高了应

对此类事件的组织指挥及快速应急处置的水平。当应急处置结束后，立即



2020年6月10日

供稿：杨孟雄



珠海市城市排水有限公司会议签到表

会议时间： 2020 . 6 . 10


会议地点： 金山

会议内容： 危化品：泄漏演练

出席会议人员签名

高程

文




倪旭

13

2

吴永成



富山厂雷暴停电应急培训总结

为了提高厂内运行人员在雷暴停电而机修人员不在厂内的情况下有效恢复生产系统的能力，进行相关培训。培训总结如下：

一、参加人员

欧进浩厂长、陈刚、黄伟森、李伟健等专责、机修班全体人员、运行在岗工作人员等。

二、培训内容

富山厂处于雷区，经常雷雨天气闪电频繁，容易造成厂内设备跳停。主要是造成低压配电室跳闸，也有可能因为高压停电造成的电压波动造成

时的注意事项。

最后由机修人员对运行人员进行操作培训

三、存在问题

1、培训背景不够真实，培训的真实感、现实感不强，没有达到理想的应急状态和紧张气氛。

2、部分运行人员缺乏相关用电知识，存在一定隐患。

四、整改措施

需要对运行人员教授相关基本用电知识，并做好安全教育。



富山厂雷暴停电应急培训方案

一、培训目的和意义

进入雨季，雷暴天气频发，富山厂因接地电阻过大，外工雷区，容易由于闪电引起感应电流过大，电压不稳，造成某些对电流、电压敏感的设备损坏，甚至造成人员伤亡。因此，富山厂必须制定雷暴停电应急培训方案，提高员工的应急处理能力，确保生产安全。

易由于闪电引起感应电流过大，电压不稳，造成某些对电流、电压敏感的设备损坏，甚至造成人员伤亡。

因此，富山厂必须制定雷暴停电应急培训方案，提高员工的应急处理能力，确保生产安全。

五、培训内容：

- 1、介绍富山厂用电设备情况、停电可能造成的影响、停电时的处理措施以及注意事项。
- 2、由机修人员教导运行人员如何正确恢复供电及复位设备。



1





珠海市城市排水有限公司
ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

珠海市城市排水有限公司会议签到表

会议时间: 2020.7.7

会议地点: 富山T会议室

会议内容: 一、暴雨、应急演练

出席会议人员签名

李祝旭

李

李

李祝旭

富山厂进行运行工艺培训

根据政府要求，富山厂 2021 年需要通过管理手段实现一级 A 排



放并于 2021 年底通过工程提标实现一级 A 排放。富山厂 2021 年-2022 年仍将接入 50%的工业废水，达标排放形势严峻，工艺调控难度较大。

为此，富山厂于 2020 年 12 月 30 日组织厂内人员进行运行工艺培训，培训内容主要针对提标改造后较难处置的污染物指标：总氮、重金属进行展开，明确工艺调整中针对该两个污染指标的措施。同时也对运行中可能出现的异常进行讲解。最后，培训针对运行中可能出

富山厂：李伟健 供稿

2020 年 12 月 31







珠海市城市排水有限公司会议签到表

会议时间： 2020.12

会议地点： 富山T会议室

会议内容： 运行工艺培训

出席会议人员签名

--

周

8

潘仰元

王

翔

+

子人

i

-