

练

# 应急预案演练

## 环境事件应急

### 平沙水质净化厂

运行

2020年11月25日上午10时，平沙水质净化厂运行人员发现泥斗出现了漏泥情况。运行班长唐欢并汇报了现场情况。唐欢班长确认只是少量漏泥，并立即通知维修人员进行处理。同时，厂内机修人员到现场进行检修，避免扩大污染。

以上是平沙水质净化厂进行应急演练的一幕，厂内各岗位人员都参与其中。演练过程中，还再次复习了关于厂内污水外溢、污泥外漏等应急处置措施等。通过此次培训演练，使大家熟悉了应急预案内容，提高了大家对突发环境事件的应急处置能力。



此次培训演练，使大家对应急预案的印象，也再次加深。大家表示，在紧急情况到来之时，一定要保持冷静，按照应急预案的要求，迅速、准确地采取应急处置措施，最大限度地减少对环境造成的影响。

水质净化厂的运行人员在接到报警后，立即启动应急预案，组织相关人员赶赴现场查看。运行人员立即通知维修人员进行检修，同时联系环保部门进行报备。在应急处置过程中，运行人员严格按照应急预案的要求，采取了一系列有效的措施，最终将漏泥点迅速修复，避免了事故的扩大。

此次应急演练，不仅检验了应急预案的可行性和有效性，也提高了运行人员的应急处置能力和团队协作能力。通过演练，大家深刻认识到，在日常工作中，必须时刻保持警惕，加强设备巡检和维护，及时发现并处理各种安全隐患，确保水质净化厂的正常运行和环境保护工作的顺利开展。

巡查人员在接到报警后，立即启动应急预案，组织相关人员赶赴现场查看。巡查人员立即通知维修人员进行检修，同时联系环保部门进行报备。在应急处置过程中，巡查人员严格按照应急预案的要求，采取了一系列有效的措施，最终将漏泥点迅速修复，避免了事故的扩大。





平沙水处理有限公司  
1781



上海有限公司